



## Sicherheitsmaßnahmen im Außenbereich für US Konsulate München und Hamburg

Auf den Grundstücken der U.S.-amerikanischen Konsulate wurden die Aussenbereiche umgestaltet, um die äußeren Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

Es wurden Zaunanlagen, Kontrollgebäude und zusätzliche Schutzeinrichtungen errichtet und bestehende Sicherheitseinrichtungen überarbeitet. Aufgrund der Lage, waren besondere behördliche Auflagen hinsichtlich der Nachbarbebauung und des Denkmalschutzes zu berücksichtigen.



### Baubeschreibung:

Es wurden Kontrollgebäude zur Personen- und Fahrzeugkontrolle an den Eingängen der Konsulatsgrundstücke errichtet.

Die Kontrollhäuser sind in Beton ausgeführt, die Stahl-Glasfassaden sind einbruchssicher und zum Teil auch schußsicher.

Besondere Maßnahmen zum Anfahrtschutz der Einrichtungen und zur Sicherheit der Angestellten und der Zaunanlagen wurden installiert.

### Leistungen Buchart-Horn GmbH:

- Ausführliche Bestandsaufnahme
- Grundstücksuntersuchung inklusive Baugrundgutachten
- Entwurf
- Bauantrag, Behördenkontakte
- Leistungsverzeichnisse
- Ausführungsplanung
- Oberbauleitung in Verbindung mit einem Generalunternehmer